



Návod na používání lepidel

Obecné zásady

Lepidla uchovávejte v chladu, při teplotách 10-20°C

Lepidla uchovávejte mimo dosah dětí, obsahují totiž nebezpečné látky, které mohou způsobit vážné zdravotní problémy.

Mějte na paměti, že jsou v lepidlech chemické látky, které mohou způsobovat zdravotní problémy a je tak nutné používat ochranné pomůcky.

Lepidla používejte tak, aby se nedostala do kontaktu s živými organismy.

Aplikace

Před použitím lepidla pro lepší adhesi (přilnavost) můžete povrch mírně zdrsnit, například brusným papírem. Očistěte a vhodným přípravkem odmastěte lepený povrch.

Po aplikaci lepidla a spojení nechte minimálně 30 minut zasychat, předmětem nehýbejte (čas tvrdnutí závisí a klimatických podmínkách a druhu lepidla)

Lepidlo je důležité nechat vytvrdnout nejméně 24 hodin.

Doporučujeme používat lepidla v prostředí s nízkou vlhkostí.

VAROVÁNÍ:

Při používání lepidla používejte rukavice a ochranné brýle!

Lepidla jsou hořlavá, nepoužívejte jej v blízkosti ohně!

Pokud se lepidlo dostane do očí ihned vyhledejte lékařskou pomoc!